



QR-1

Interflex SERVICE - Übersicht

	SERVICE	SERVICE PLUS	SERVICE PREMIUM
Kleine Türwartung* -- HF Tür Modell bis 31.12.2022 Reinigung der Dichtflächen Sicht-, und Funktionsprüfung Bänder, Türgriff und Einsteckschloss Austausch der defekten HF Dichtungen im Rahmenkontaktbereich Eintrag ins Wartungsbuch *zuzüglich An und Abfahrt und evtl. anfallenden Übernachtungskosten zuzüglich anfallende Materialkosten, defekter Anbauteile.			
Kleine Türwartung* -- HF Türe Standard ab 01.01.2023 Reinigung der Dichtflächen Sicht-, und Funktionsprüfung Bänder und Türelektronik Austausch der defekten HF Dichtungen im Rahmenkontaktbereich Eintrag ins Wartungsbuch *zuzüglich An und Abfahrt und evtl. anfallenden Übernachtungskosten zuzüglich anfallende Materialkosten, defekter Anbauteile.			
Kleine Türwartung* -- HF Türe Pneumatisch Reinigung der Dichtflächen Sicht-, und Funktionsprüfung Bänder und Türelektronik Prüfung der Pneumatischen Bauteile Austausch der defekten HF Dichtungen im Rahmenkontaktbereich (Türblatt zu Türrahmen) Eintrag ins Wartungsbuch *zuzüglich An und Abfahrt und evtl. anfallenden Übernachtungskosten zuzüglich anfallende Materialkosten, defekter Anbauteile.			
Kleine Türwartung* -- HF Türe Pneumatisch Vollautomat Reinigung der Dichtflächen Sicht-, und Funktionsprüfung Bänder und Türelektronik Prüfung der Pneumatischen Bauteile, sowie des Türantriebs Austausch der defekten HF Dichtungen im Rahmenkontaktbereich (Türblatt zu Türrahmen) Eintrag ins Wartungsbuch *zuzüglich An und Abfahrt und evtl. anfallenden Übernachtungskosten zuzüglich anfallende Materialkosten, defekter Anbauteile.			
HF Messung* inkl. Messprotokoll *zuzüglich An und Abfahrt. Bei Service Premium ohne An- und Abfahrt			 Jährlich
Große Türwartung -- Alle Türsysteme* Reinigung der Dichtflächen Sicht-, und Funktionsprüfung Bänder und Türelektronik eventuelle Prüfung der pneumatischen Bauteile, sowie des Türantriebes Austausch sämtlicher HF Dichtungen im Rahmenkontaktbereich Reinigen & Austausch defekter Zwischendichtungen bei pneumatischen Türen Austausch aller defekten Teile, wegen Verschleiß (bis zu einer Lebenszeit von 10 Jahren der jeweiligen Türe) Eintrag ins Wartungsbuch *inklusive An und Abfahrt		 Jährlich	 Jährlich
Reinigung* Reinigung der Lüftungsgitter, im Bereich der HF Durchführungen, WKE oder Waveguides, sowie im Bereich der Zwischendecke an Drallauslässen oder ähnliches. *Bei Einzelwartungen, auf Stundenbasis. Bei Wartungsvereinbarungen ohne Mehrkosten.		 Jährlich	 Jährlich
Wartungs- und Service- Erinnerungsservice Jährliche Erinnerung und Abstimmung der notwendigen Servicetermine Wartungsarbeiten werden zu gesonderten Konditionen außerhalb der MRT Laufzeiten eingetaktet (vor 7.00 Uhr, nach 18.00 Uhr) und (vor 6.00 Uhr, nach 20.00 Uhr)			
Telefonsupport Bevorzugter telefonischer Support durch den Technischen Service von Interflex Medizintechnik			
Vor Ort Service 48h* Bevorzugter Vor-Ort-Service bei Defekten und / oder Problemen an der HF Kabine *Innerhalb 48 Stunden			
Vor Ort Service 24h Garantierter Vor-Ort-Service innerhalb maximal 24 h			
Full Service* Kostenlose Durchführung von Reparaturen inklusive Anfahrt, Arbeitszeit und sämtliche Ersatzteile für HF Türe und Beleuchtung: (omniLUX, omniPIX SKY, sowie Rasterdecke und Lüftung) *Bestellung möglich bis max. 1 Jahr nach Erstinbetriebnahme der Intercabin			
Support Gerätetausch Identifizierung der Umbaumaßnahmen bei MRT Tausch und Kostenschätzung			
Gewährleistung Gewährleistung nach Wartung auf ausgetauschte Teile	6 Monate	12 Monate	Garantie über gesamte Vereinbarungszeit
Preise * *Preise gültig bis 31.12.2024 *Preise gültig für folgende Länder Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal *Zuschläge entnehmen sie bitte dem Preisblatt InterflexSERVICE V.XXXXXXX		auf Anfrage	auf Anfrage